



shengxiangjianli

2022年第十二期

总二百零一期

云南盛翔

YUNNAN SHENGXIANG

导读:

头版: 年度总结与展望

二版: 经验交流

三版: 监理业绩

四版: 监理驿站

云南盛翔工程建设监理咨询有限公司

www.ynsxjl.com

电话: 0871-8695948

传真: 0871-8685968

融入新时代 奋发2023

一元复始，万象更新。

沐浴着新时代浩浩春风，怀着对中国式现代化美好期待。我们挥别辉煌灿烂的2022，迎来充满希望的2023。

回首来路，2022是极不寻常的一年，是具有里程碑意义的一年。2022年，破浪前行的中国，铭刻了继往开来的历史节点。这一年，党的二十大胜利召开，吹响了中国式现代化的号角，开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程；这一年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全国万众一心，成功举办了一届无与伦比的“北京冬奥会和冬残奥会”；这一年，在探索浩瀚宇宙的路上，我国建造“中国空间站”，开启了中国航天的新征程……这一年，标注了多个重彩的历史时刻。

2022年，团结进取的盛翔监理人，也写下了点赞的一笔，虽有“新冠”疫情的影响，但年度主要目标基本得以完成；获取了乙级电力监理资质；六人取得国家注册监理工程师执业资格……


旧岁已展千重锦，新年再进百尺杆。2023年是贯彻二十大精神的开局之年，2022年中央经济工作会议明确，“保增长”是2023年一切工作的首要，同时也亮明要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来。在新的历史机遇下，盛翔监理人要更加积极主动、守正创新、奋发2023，为实现新的目标起好步、稳好航。【夏继鹏】

组织开展“链式”组织生活会“党建帮带”观影活动

为进一步提升基层党组织政治功能和组织力，推动资源整合、力量凝聚，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。12月16日，安宁蓝焰公司党支部与盛翔监理公司党支部开展“链式”组织生活会“党建帮带”观影活动。双方以组织生活为“链”，将跨行业、跨单位、跨组织的党员们串联起来，就党建活动、服务精神、行业发展等方面展开深入、细致的交流，碰撞思想火花，打破思维局限。

开展“链式”组织生活，是新时代提升基层党组织政治功能和组织力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用的生动实践，是加强支部建设、丰富党员参加党的活动的创新方式，也是落实“三会一课”制度、提高支部组织生活质量的有效形式。“党建帮带”，以建党百年为工作契机，发挥基层组织的帮带作用，动员大家加强党史学习，充分发挥党员先锋模范作用，筑牢为民服务意识，增强责任感和使命感，积极为群众办实事、解难题。【方雨】





河道生态治理 格宾石笼施工工作要点

城市河流是城市景观中一个流动的、与城市居民生活环境紧密联系的生态系统。由于城市内河流沿岸居民数量众多，居民的生产生活对城市河流造成巨大影响，因此开展河道生态治理工程打造完善的生态保护体系，可以促进流域生态指标明显改善。近段时间本人工作于安宁市清水河生态治理工程，以下对工作中格宾石笼施工的过程注意事项进行总结。

一、格宾石笼施工

1、在河道治理工程中，格宾石笼的作用在于护岸护坡、改善土壤的流失率以及调节水位引导河流等作用。在进行格宾石笼施工前，作为监理因严格核查格宾石笼的材料，对照设计要求对施工方进场的石笼材料进行检查，在施工方自检合格的情况下，还要求第三方进行取样检测，经取样检测不符合设计要求的石笼材料应要求施工方重新采购，最终合格的材料方可施工。在检查石笼过程中，应注意格宾网边丝、网丝、扎丝等材料直径是否符合设计要求。同样格宾石笼填充石料也要进行取样检测，在对填充料选择上一定要质地均匀，无裂缝又无风化。对于石块的粒径的要求，应根据所定制网孔及设计要求而定。除石笼及石块外，还需要对土工布材料进行取样检测，不符合设计要求的土工布材料不得使用。

2、在格宾石笼、石块、土工布等材料取样检测合格后，进行格宾石笼施工，应严格管控施工工艺。首先在石笼施工前进行基础开挖，挖出施工面淤泥后，应记录检测基础开挖基底标高，淤泥清除后进行承载力实验，达不到设计承载力要求的情况下进行换填，换填后的标高应及时记录，作为后期核算换填用量的依据。基础底面换填后首先进行土工布布置，土工布之间的搭接长度不应小于规范要求的40-50cm；土工布摆放好后石笼安置于土工布表面，应严格控制好石笼点位线型，石笼迎水面土工布应漏出20-30cm；进行石料填充过程中，要求格宾石笼网箱内石料填充充实饱满，要注意所用石料粒径大小，对放入粒径不符合设计要求的石块应要求施工方返工；石笼迎水面要选择粒径较大的石块由工人使用干砌石工艺，进行填充摆放，不允许有碎石从网箱侧面漏出；石笼填充石料施工完成后，应注意表面平整度，不应大于规范要求3-4cm；后续格宾石笼施工过程中，应严格把控整体线型，每层石笼迎水面漏出部分的尺寸，以及高程的控制；在石笼施工过程中，调整石笼整体线型会导致转角处石笼开口较大，石块漏出石笼表面，此情况应对石笼转角处多加扎丝进行绑扎。

以上为我近期工作中，涉及河道治理工程中格宾石笼施工的工作要点方法，看似简单的格宾石笼施工，其实工作中需要注意把控的细节也很多，本次河道治理工程让我所学颇多；个人认为生态护坡河道治理使用格宾石笼施工，能够在满足防洪、排涝及引水的基本功能上构建完整、健康、稳定的河道生态系统。【郭祥】





华南区域昆明金地太平项目 一期一组团、二组团燃气工程通过竣工验收

2022年12月9日，华南区域昆明金地太平项目一期一组团、二组团燃气工程完成竣工验收。

工程项目情况：

代建单位：安宁蓝焰燃气有限公司

设计单位：云南云尚燃气工程规划设计有限公司

施工单位：龙海集团

监理单位：云南盛翔工程建设监理咨询有限公司

本工程于2021年12月1日开工，于2022年12月9日顺利竣工。

本工程采用天然气为气源，设置一座中低压调压箱，设计规模为1848户居民用户，每户一台双眼燃气灶，并考虑每户一个燃气热水器（用户自备）。设计压力为：中压燃气管0.4MPa，低压燃气管9000Pa。工作压力：调压箱出口压力3000Pa，灶具压力2000Pa。【启学良】



乌龙镇坝塘村农业产业基础设施配套项目

工程项目概况：

工程名称：乌龙镇坝塘村农业产业基础设施配套项目

建设单位：昆明市东川区乌龙镇人民政府

监理单位：云南盛翔工程建设监理咨询有限公司

设计单位：云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司

施工单位：云南锦彤建筑工程有限公司

本次水利工程措施主要分为蔬菜有机田园、软籽石榴采摘园和经济林果观光园；新建产业道路共5条，净宽3.5m，长2000m，采用混凝土路面。【李顺学】





工地现场组织消防演练

为响应上级部门下发的“关于开展建筑工地2022年119消防宣传月活动的通知”，施工单位项目部于2022年11月29日，在现场组织消防演练活动，本次活动有太平管委会、代建单位、监理单位现场代表，施工单位全体人员参加演练，同时邀请了太平消防大队2名消防员到现场对消防工作进行讲解、演示、手把手教参加活动人员使用灭火器。此次活动结合施工现场消防安全特点，开展丰富多彩，针对性强的主题活动，广泛开展面向施工人员的消防安全宣传教育，最大限度提高施工人员对消防安全的关注和重视，进一步提升全面消防安全意识。**【朱知能】**



个人年终工作总结

时光荏苒，2022年就很快就去了，经过一年的磨练内心不禁感慨万千。这一年在公司、项目部各位领导、前辈及同事的帮助及关怀下，通过自身的努力，自我感觉在各方面都取得了一定的进步，能够在日常工作中较好的完成自己的本职工作。在工作中始终认真坚持公司“敬畏客户、以人为本、诚实守信、团队协作、科学高效”的核心价值观，肩负“规范化、持续化管理；使管理项目安全、经济、科学合理；让世界更加美好”的使命，尽心尽职、努力工作。

为总结本年度经验，反思自身不足，提高自身的监理业务水平，为公司实现更高的自我价值，现就本年度监理工作情况做出以下总结：

今年我主要参加县街片区道路提升改造项目，我的工作主要为现场管理，经过一年的积累，我也发现我的部分缺点：

- 1、因项目较多，点位比较分散，自己不能分析重点把控部位，重点工序，导致一次建设单位巡视现场混凝土浇筑时未见我在场，以为我未进行现场旁站。
- 2、闲暇时不会主动学习或者温习规范，近两年都是借调在外，经手的项目大多与房建不相关，导致现在进入房建项目有时候连基本术语都听不懂更不要说细致的规范要求，别人都是干一行会一行我恰恰相反，成了干一行忘一行。
- 3、对看图纸及规范等各类文件的态度不够端正，总是像为了完成任务一样马马虎虎的过一遍看完了，不会仔细的把几样东西结合起来看，往往造成一些细部的问题。

上述问题主要还是反应出我对相关规范及法规掌握不全，以前总以为看看图纸就行了，设计会在里面明确所有东西，现在进入官厢街项目才发现是我想得太简单，对规范掌握不全连最起码的验收钢筋都吃力，图纸中大多数细部构造也只是标注一个规范页码要自己进行查询，当然要管好现场也不是看看图纸，翻翻规范就行的，但是不吃透图纸，不掌握规范肯定是不行的。

总之，作为一名监理人员，工作中严格按照国家规范、设计图纸工作，在工作中学习，不断总结经验、吸取教训，真正做到理论与实际结合，努力将自己专业水平提高，为客户提供安心、专业的服务，为公司发展贡献自己的一份力量。**【段林龙】**